



Technický list PROTIŠMYKOVÁ PRÍSADA

Protišmyková príroda je tmavošedý piesok, ktorý sa pridáva priamo do fľaše Raptor pred aplikáciou.

Protišmykovú prírodu skladujte v originálnom uzatvorenom obale, v suchu. Pri dodržaní doporučených skladovacích podmienok má neobmedzenú dobu skladovania.

Miešanie



	podvozková pištoľ	HVLP pištoľ
RAPTOR : tužidlo	3 : 1	3 : 1
U-POL SYSTEM 20 rýchlo tužiace	pripravený na použitie, nepotrebuje riedenie	až do 15 –20 % max., pre zníženie textúry. Pridanie riedidla bude mať vplyv na VOC produktu

PRACOVNÝ POSTUP

Aktivácia RAPTOR + protišmyková príroda

- NAMIEŠAŤ** tužidlo po hranicu (viď obrázky hore) fľaše (to zodpovedá 250 ml RAPTOR Tužidla)
Nasadiť viečko a **ZAMIEŠAŤ** fľašu s tužidlom intenzívne po dobu minimálne 2 minút.
 - Polovicu (500 ml) obsahu fľaše odliat do čistej prázdnej nádoby.
 - Polovicu (100 g) protišmykovej prírody primiešať do fľaše s hmotou RAPTOR.
 - Dôkladne premiešať po dobu minimálne 2 minút.
 - NASTRIEKAŤ** – odstrániť vrchnák a pripojiť k pištoľi tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40-70 PSI).
Naniesť na korbu vo vrstvách na získanie požadovanej štruktúry.
 - Ostatnú časť hmoty vliat späť do fľaše, pridať 100 g protišmykovej prírody.
 - Dôkladne premiešať po dobu minimálne 2 minút.
 - NASTRIEKAŤ** – odstrániť vrchnák a pripojiť k pištoľi tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40-70 PSI).
Naniesť na korbu vo vrstvách na získanie požadovanej štruktúry.
- Opravu alebo ďalšie vrstvy môžete vykonávať po jednoduchom očistení a odmastnení povrchu.
Zníženie časov odvetrania, nadmerná hrúbka náteru a / alebo zníženie teploty spomalí dobu schnutia.

Miešací pomer

Hmotnosť v gramoch	Náter (A)	Tužidlo (B)
1000 g	777 g	223 g
500 g	388 g	112 g

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE! Prečítajte si celý návod pred použitím. Tento výrobok obsahuje nebezpečné látky a preto použite vhodné osobné ochranné prostriedky. Pozrite sa prosím na označenie ktoré nájdete v Karte bezpečnostných údajov pre úplné pokyny pri manipulácii a osobnej ochrane. Informácie sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti RENOJAVA s.r.o.

Likvidácia odpadu

Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so zbytkom produktu odovzdajte na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legislatívy.



RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.raptorslovensko.sk

aktualizované
november 2017